

PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO:

ATTENZIONE: USARE ESCLUSIVAMENTE IL CAVO FORNITO IN DOTAZIONE AL VERIFICABANCONOTE. ALTRI CAVI SIMILARI NON FUNZIONERANNO!

1. Lanciare sul PC il programma **uniko_360_lcd_2019_v327.exe**
2. SPEGNERE il verificabanconote mantenendolo collegato al suo alimentatore (USARE SOLO L'ALIMENTATORE IN DOTAZIONE!).
3. Collegare il verificabanconote con l'apposito cavo, prestando attenzione che il lato da inserire nella porta Usb del PC sia contrassegnato con **PC PORT**.
4. Verificare che la porta selezionata in Com Port Settings sia la **MA101**.
5. Premere il tasto **update target**.
6. ACCENDERE il verificabanconote ed attendere per qualche secondo che l'aggiornamento finisca di scaricare (il progresso è indicato dalla barra azzurra in basso).
7. Al termine, SPEGNERE il verificabanconote ed estrarre il cavo usb dal verificabanconote.
8. Riaccendere il verificabanconote e verificare che sul display in basso a destra per pochi istanti compaia il numero **327** o superiore.

A questo punto l'aggiornamento è completato.